

## Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Ford	Typ / Modell	Focus 1.5 TDCi Titanium
Aufbau	Personenkraftwagen Kombi	Erstzulassung	14.06.2018
FIN	WF06XXGCC6JT21039	abgelesener Tachostand	154.515 km
Kraftstoffart / Energiequelle	Diesel	Zul. Gesamtgewicht	1.900 kg
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 4	Hubraum	1.499 cm³
Leistung	88 kW (120 PS)	Anzahl Türen	5
Getriebeart	Automatik	Anzahl Sitzplätze	5
Farbe	Magnetic-Grau Metallic	Fälligkeit HU	Fällig
		Polster Typ / Farbe	Stoff / Anthrazit

## Bemerkungen

Das Fahrzeug weist einen dem Alter, der Laufleistung und der vorherigen Nutzung entsprechenden Gesamtzustand auf, soweit nicht nachstehend abweichend dokumentiert.

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Seitenteil hinten links (nachlackiert / instandgesetzt), Tür hinten links, Seitenteil hinten rechts (nachlackiert / instandgesetzt), Türen rechts

## Bereifung

	<b>Reifenbezeichnung</b>	<b>Reifenart</b>	<b>Profiltiefe</b>
<b>Vorne links</b>	205/55 R 16 91 V	S	7 mm
<b>Vorne rechts</b>	205/55 R 16 91 V	S	7 mm
<b>Hinten links</b>	205/55 R 16 91 V	S	7 mm
<b>Hinten rechts</b>	205/55 R 16 91 V	S	7 mm
<b>Füllflasche</b>			

Legende: S=Sommer

## Zustand / Erhaltung

**Wartung:** am 05.01.2023 bei 140.996 km

## Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite  
Ambiente-Beleuchtung  
Anti-Blockier-System (ABS)  
Außenspiegel Wagenfarbe  
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar  
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert  
Bordcomputer  
Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert  
Dachhimmel Stoff  
Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug  
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)  
Gepäckraumabdeckung / Rollo  
Getriebe 6-Gang - PowerShift  
Heckleuchten LED  
Innenspiegel mit Abblendautomatik  
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz  
Karosserie: 5-türig

KeyFree-System  
Klimaautomatik 2-Zonen  
Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten  
Kopfstützen hinten verstellbar  
Kopfstützen vorn verstellbar  
LM-Felgen  
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links  
Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts  
Lenkrad (Leder 3-Speichen)  
Lenkrad mit Multifunktion  
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar  
Leseleuchte vorn  
Leseleuchten im Fond  
Mittelarmlehne hinten  
Mittelarmlehne vorn mit Staufach  
Motor 1,5 Ltr. - 88 kW TDCi KAT  
Nebelscheinwerfer  
Reifendruck-Kontrollsystem

Rußpartikelfilter  
Rücksitzelehne geteilt/klappbar (60:40)  
Scheibenwischer mit Regensensor  
Seitenairbag vorn  
Servolenkung elektrisch  
Sitz vorn links höhenverstellbar  
Sitz vorn rechts höhenverstellbar  
Sitzbezug / Polsterung: Stoff  
Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)  
Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)  
Sportsitze vorn  
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderraum  
Tagfahrlicht LED  
Wegfahrsperrung (elektronisch)  
Wärmeschutzverglasung  
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)  
Audio-Navigationssystem Ford  
Außenspiegel elektr. anklappbar  
Bluetooth-Schnittstelle  
CD-Laufwerk

Dachreling (Aluminium)  
Einparkhilfe hinten  
Einparkhilfe vorn  
Fahrassistenz-System: City Stop  
Fahrassistenz-System: Park-Assistent

Fensterheber elektrisch vorn + hinten  
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)  
Sitzheizung vorn  
Sprachbedienung  
USB-Vorrüstung


## Vorschäden

Das Fahrzeug hat einen instandgesetzten Vorschaden, laut Vorbesitzer.

**Behoben**

Ja

## Reparaturkosten / Minderwerte



## Optischer Zustand

---

Fahrzeug - Lackierung Oberflächenkratzer, Steinschläge  
1 Leichtmetallfelge beschädigt , instandsetzen  
Seitenteil hinten rechts Kratzer, smart repair  
Heckklappe Delle, smart repair  
Frontscheibe - außerhalb Sichtfeld Steinschlag mit Rissbildung, instandsetzen  
Fahrzeug - Lackierung Hagelschaden, Schadengutachten erforderlich

## Innenraum

---

Innenraum Gebrauschsspuren, Beschädigungen

## Sonstiges

---

HU/AU fällig, durchführen

## Schlussbemerkung

---

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers von einem unabhängigen Sachverständigen erstellt und beinhaltet eine optische Prüfung des äußeren Fahrzeugzustands (Karosserie), des Innenraums und der Ausstattungsmerkmale. Es wurden keine technischen Funktionsprüfungen vorgenommen.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.





1. Außen, Fahrzeug - Lackierung, Hagelschaden, Schaden-  
gutachten erforderlich




2. Außen, 1 Leichtmetallfelge, beschädigt , instandsetzen



3. Außen, Seitenteil hinten rechts, Kratzer, smart repair



4. Außen, Heckklappe, Delle, smart repair



5. Innen, Innenraum, Gebrauchsspuren, Beschädigungen

**Sonstige Bilder**



1.



2.